

EPOKOAT PLUS

Vernice multiuso colorata epossidica senza solvente

Vernice pigmentata bicomponente senza solvente da utilizzare come finitura carrabile nei sistemi epossidici.

VANTAGGI

- Meccanicamente resistente al passaggio di mezzi gommati
- Resistente ai sali
- Alta resistenza agli olii esausti ristagnanti

CAMPI D'IMPIEGO

Pigmentazione e consolidamento dello strato superiore dei pavimenti o di ambienti dove è necessario un alto livello di igiene e pulizia (forni, caseifici, salumifici, pastifici, laboratori chimici, bagni).

Ottimo per officine meccaniche o per qualsiasi luogo in cui c'è olio ristagnante.

RESA

kg/mq 0,300 per 2 mani su superficie perfettamente liscia.

CONFEZIONE

Latta metallica da kg 4,2 + cat. kg 1 (A+B).

COLORE

Bianco, rosso, grigio, verde.

Richiesta di colori personalizzati per minima quantità di kg 300.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in ambienti ombreggiati e mantenuto a temperature tra +5°C e +35°C. Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Liquido
Incremento del peso con soluzione di Cloruro di Sodio	0,8%
Incremento del peso con oli ristagnanti	<0,1%
Incremento del peso con acidi organici	4,3%
Resistenza a punzonamento	10 kg/100 mm ² =196,4N
Tempo massimo di applicazione per prodotto miscelato	1 ora
Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C / +15°C) (UNI EN 202)	Inalterato

PAVIMENTI

DiaSen[®]

APPLICAZIONE

L'*Epokoat Plus* deve essere applicato su una superficie primerizzata con *Epoxy colorato*.

1. Pulire perfettamente la superficie da rivestire. Togliere la polvere, i grassi e gli oli che vanno eliminati con diluente o acqua e acido muriatico, (dopo aver usato acido muriatico il pavimento deve essere lavato con acqua e lasciato asciugare). In caso di superficie molto sporca o friabile, consigliamo una pulizia meccanica (sabbatura, pallinatura o spazzolatura) e un ripristino con idonea malta cementizia.
2. Applicare una mano di *Epoxy colorato* mono-componente e lasciare asciugare.
3. Miscelare *Epokoat Plus* parte A con il catalizzatore dosato tramite un trapano miscelatore professionale. Diluire, se necessario, *Epokoat Plus* con il 10% di alcool etilico o diluente per *Epoxy*.
4. Applicare la prima mano di *Epokoat Plus* con rullo o pennello.
5. Applicare una seconda mano di *Epokoat Plus* quando la prima è essiccata al tatto (non far trascorrere più di 24 ore tra l'applicazione della prima mano e la seconda).



INDICAZIONI

- Il prodotto è idrolavabile.
- Il tempo di applicazione, una volta miscelati i componenti A+B è di 30 minuti, trascorso questo periodo il prodotto potrebbe velocemente alterarsi.
- Essiccazione al tatto 2 ore.
- Praticabile dopo 24 ore.
- Completa asciugatura dopo 7 giorni.
- L'attrezzatura può essere lavata con diluente nitro.
- Non utilizzare su sottofondi friabili o in presenza di umidità in contropinta negativa.
- Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o in caso di pioggia imminente.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.